

ORDIN DE PLATA

Nr.

476 M

PLATITI

364,07

LEI, ad

treisutesasezecisipatrului,07bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4


Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 310 WNC F 86425/12.06.2023

(3283)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

30/06/2023

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

ARM 1749/ 8.05.2023

DRM/BA/2396/07.06.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **07.06.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare **B-310-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Valoare serviciilor prestate este de 364,07 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

[Signature]

DE 14642/20.06.23

ORDIN DE PLATA

Nr.

449 M.

PLATITI

123,09

LEI, adică

unasutadouazecisitreilei,09bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAANK5AGXPE

AAB

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere: PV

Reprezentând :

REP AUTO B 65 WNC F 86385/08 06 2023

(3256)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/06/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DRM/BA/2337/31.05.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


Încheiat astăzi **31.05.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-65-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Valoare serviciilor prestate este de 123,09 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:



DF 14168/14.06.2023