

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://www.rssdata.ro)
MAIL: INFO@RSSDATA.RO
WPISERVICII@GMAIL.COM
TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNTREȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1502



Cod Sesiare (Work-order) : _____	SLM BP : Da ☐ Nu ☐
Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐	DURATA SLM : _____ ore
Cod închidere sesiare : _____	

Încheiat astăzi 19.05.2025 între OF ANCOM BIHOR din județul BIHOR
reprezentată de SANDOR CRISTIAN în calitate de Inspector denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII SRL reprezentată de TORSEK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de <u>30</u> zile	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antifracție	X		VERIFICAT BATERIE, ELEMENTE	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatarea prestatorului (ale tehnicianului de service) : BATERIE 12V/4.2A DEFECT CENTRALA
EFRACTIE, LIPSA BATERIEI SIRENA, SISTEMUL ESTE PARTIAL FUNCTIONAL
12V/5A, SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE FUNCTIONAL

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :
Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Problemele au / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

ÎNLOCUIREA BATERIEI CENTRALE EFRACTIE, MONTARE BATERIE
SIRENA EFRACTIE, 12V/5A

Semnătura și ștampilă

Evaluare serv

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

• A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Timp de deplasare :	
Timp de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garantie		Intervenție tehnică :	Garantie	
	Postgaranție			Postgaranție	

Exemplar Client

WPI

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://www.rssdata.ro),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISERVICII@GMAIL.COM,
TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1503

Cod Sesiare (Work order) : _____

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐SLM BP : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Cod închidere sesiare : _____

Încheiat astăzi 20.05.2025 între OJ ANCOH ARAD din județul ARAD
reprezentată de DAN STANCA în calitate de _____ denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII SRL reprezentată de TOROK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video		☒	Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antifracție	☒		VERIFICAT, BATERII, SISTEM, ELEMENTE, TRANSMISIE	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		☒		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		☒		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMUL ESTE FUNCȚIONAL, BATERIE CENTRALĂ DEFECT 12V/5A, BATERIE SIRENĂ DEFECT 12V/4

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :
Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

ÎNLOCUIRE BATERII 12V/7A SIRENĂ EXTERIOARĂ, ÎNLOCUIRE BATERIE 12V/5A CENTRALĂ EXTRAȘIE

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesizării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :	Timp de deplasare :
Timp de lucru :	Distanța parcursă (Km) :

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garanție	Intervenție tehnică :	Garanție
	Postgaranție		Postgaranție

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
 CLUJ NAPOCA, STR.CODRULUI NR.13,
 CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
 WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
 MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISERVICII@GMAIL.COM,
 TEL:0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
 ÎNTREȚINERE PERIODICĂ
 INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1505

Cod Sesiare (Work order) : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Cod închidere sesiare : _____

Încheiat astăzi 20.05.2015 între AR ANCOM TIMISOARA din județul TIMISOARA
 reprezentată de WPI SERVICII în calitate de FAV RETEN denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII reprezentată de TORSEL NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
 continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de <u>30</u> zile	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antifracție	X		<u>VERIF. ELEMENTI BATERII</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu	X		<u>SISTEM JURNAL</u> <u>VERIF. ELEMENTI BATERII</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem de control acces	X		<u>SISTEM JURNAL</u> <u>VERIF. ELEMENTI BATERII</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMELE SUNT FUNCTIONALE LA
PARAMETRU NORMAL

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite :

Semnătura :

Problemele au fost nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

Semnătura _____ rului :

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Tim de deplasare :	
Tim de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garantie		Intervenție tehnică :	Garantie	
	Postgaranție			Postgaranție	

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISERVICII@GMAIL.COM,
TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1504



Cod Sesiare (Work order) : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Cod închidere sesiare : _____

Încheiat astăzi 20.05.2025 între DR. TIMIŢ (HOREA 24) din județul TIMIȘOARA
reprezentată de WPI SERVICII SRL în calitate de AS. REȚEA denumită în continuare Beneficiar și
reprezentată de TOROK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiefracție	X		VERIF. BATERII, ELEMENTI, SISTEM, JURNAL	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu	X		VERIF. ELEMENTI, BATERII, SISTEM, JURNAL	Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces	X		VERIF. ELEMENTI, BATERII	Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : BAT. CENT. EFF. DEF. 12V/4A, BATERIE STR. (SERVIERE), DEFECT 12V/4A, BAT. SISTEM INCENDIU DEF. 2x 18V/18A SLABIT

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Semnătura : _____

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive : _____

Recomandări pentru beneficiari:

ÎNLOCUIREA BATERIEI CENT. INCENDIU 2x 12V/18A, ÎNLOCUIREA BATERIEI CENT. EFFRACTIE (SERVIERE) 12V/4A, ÎNLOCUIREA BATERIEI CENTRALE STRATIE PLINIE

Semnătura și ștampă _____

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiunii în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Tim de deplasare :	
Tim de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garantie
	Postgarantie

Intervenție tehnică :	Garantie
	Postgarantie

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR.CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO)
MAIL: INFO@RSSDATA.RO
WPISEVICII@GMAIL.COM
TEL:0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1506

Cod Sesizare (Work order) : _____

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

Cod închidere sesizare : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐
DURATA SLM : _____ ore

Încheiat astăzi 20.05.2025 între SC. WPI SERVICII. SRL din județul C. SEVERIN
reprezentată de GEORG BOGDAN LILIANA în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
reprezentată de TORSC NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video			Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de..... zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiefracție	x		VERIF. BATERII ELEMENTI TRANSMISIE	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu	x		VERIF ELEMENTI, BATERII	Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces				Funcțional / Nefuncțional

Constatarea prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMELE SUNT FUNCTIONALE LA PARAMETRII NORMALI

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive : _____

Recomandări pentru beneficiari: _____

Semnătura și ștampila beneficiarului

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesizării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Timp de deplasare :	
Timp de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garanție	
	Postgaranție	

Intervenție tehnică :	Garanție	
	Postgaranție	

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
 CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
 CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
 WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
 MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
 WPISERVICII@GMAIL.COM,
 TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
 ÎNTREȚINERE PERIODICĂ
 INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1507

Cod Sesiare (Work order) : _____

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

Cod închidere sesiare : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Încheiat astăzi 21.05.2025 între OF ANCOM DROBETA TURNU SEVERIN din județul MEHEDINTI
 reprezentată de IOREGA CUIDIV SEVER în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII SRL reprezentată de TOROK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de <u>30</u> zile	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiefracție	X		<u>VERIFICATE ELEMENTE, TRANSMISIE</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMELE SUNT FUNCȚIONALE LA PARAMETRI NORMALI

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive : _____

Recomandări pentru beneficiari: _____

Evadare servicii tehnice

Nesatisfăcător ☐ Slab ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Țimp de deplasare :	
Țimp de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO)
MAIL: INFO@RSSDATA.RO
WPISERVICII@GMAIL.COM
TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1508

Cod Sesiare (Work order) : _____

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

Cod închidere sesiare : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Încheiat astăzi 21.05.2025 între 03 ANCOM CRAIOVA din județul ALJ
reprezentată de 2107EA CATAUN în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII SRL reprezentată de TOROK HORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de <u>30</u> zile	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiefracție	X		<u>VERIF. BATERII, ELEMENTI, TRANSMISIE</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMELE SUNT FUNCTIONALE LA PARAMETRUL NORMAL

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Semnătura : _____

Problemele au / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive : _____

Recomandări pentru beneficiari : _____

Semnătura și ștampila beneficiar _____

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere : _____

Timp de deplasare : _____

Timp de lucru : _____

Distanța parcursă (Km) : _____

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garanție	
	Postgaranție	

Intervenție tehnică :	Garanție	
	Postgaranție	

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISERVICII@GMAIL.COM,
TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1509



Cod Sesiare (Work order) : _____

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

Cod închidere sesiare : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Încheiat astăzi 21.05.2025 între ANCOM OZ OLT din județul OLT
reprezentată de CRĂCIUN SIMONA MIHAILA în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII reprezentată de TOROK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video	X		Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de <u>30</u> zile	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiefracție	X		<u>VERIF BATERII, ELEMENTE, TRANSMISIE</u>	<u>Funcțional</u> / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMELE SUNT FUNCTIONALE LA
PARAMETRI NORMALI

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite :

Semnătura :

Problemele au fost nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesizării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :		Țimp de deplasare :	
Țimp de lucru :		Distanța parcursă (Km) :	

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service :	Garanție		Intervenție tehnică :	Garanție	
	Postgaranție			Postgaranție	

WPI

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
 CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
 CUI. 32567907, NR.REG. J12/3624/2013
 WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://www.rssdata.ro),
 MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPI.SERVICII@GMAIL.COM,
 TEL: 0749-933195, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
 ÎNTREȚINERE PERIODICĂ
 INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1522

Cod Sesiare (Work order) :

SLM BP : Da ☐ Nu ☐Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : ore

Cod închidere sesiare :

Încheiat astăzi 03.06.2025 între OF ANTON ORADEA din județul BIHOR
 reprezentată de ANDR CRISTIAN în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
 WPI.SERVICII SRL reprezentată de TOROL NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
 continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video		X	Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiefracție	X		ÎNLOCUIRE BATERII	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service): BATERIE SIRENA SI CENTRALA
ANTI EFRACTIE DEFECTA 12V 7,2A, 12V 5A

Echipamente și materiale înlocuite: BATERIE 12V 7,2A, BATERIE 12V 5A

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului:

Numele și prenumele persoanelor instruite:

Problemele au fost nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive:

Recomandări pentru beneficiari:

Semnătura și ștampila beneficiarului:

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Slab Satisfăcător Bine Foarte bine

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere : Timp de deplasare :
 Timp de lucru : Distanța parcursă (Km) :

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză:

Service :
 Garanție
 Postgaranție

Intervenție tehnică :
 Garanție
 Postgaranție

Exemplar Client

WPI

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR. 13,
CUI. 32587907, NR. REG. J12/3624/2013
WEB: HTTP://WWW.RSSDATA.RO,
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPI.SERVICII@GMAIL.COM,
TEL: 0749-933193, 0747-463840

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1523

Cod Sesiare (Work order) : _____
Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐
Cod închidere sesiare : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐
DURATA SLM : _____ ore

Încheiat astăzi 03.06.2015 între DA ANCOM TIMISOARA (M37A) TIMIS
reprezentată de HUMITA MIHAEL in calitate de ANT. N. SERVICII
reprezentată de TORSE NOBBERT in calitate de TEHNICIAN
denumită în continuare Beneficiar și
denumită în continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video		X	Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de _____ zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antifracție	X		ÎNLOCUIRE BATERII	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu	X		ÎNLOCUIRE BATERII	Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatare prestatorului (ale tehnicianului de service) : BATERII CENTRALA ANTI INCENDIU DEFECT
12V 7A, BATERIE CENTRALA (SERVIERE) DEFECT, BATERIE CENTRALA ANTI
FRACȚIE DEFECT 12V 7A
Echipamente și materiale înlocuite : BATERII 12V 7A x 2, 1x BATERIE 12V 7A,
1x BATERIE 12V 7A

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite :

Semnătura :

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

Semnătura și ștampila beneficiarului :

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător Stab Satisfăcător Bine Foarte bine
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere : _____ Timp de deplasare : _____
Timp de lucru : _____ Distanța parcursă (Km) : _____

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Service : Garanție Postgaranție
Intervenție tehnică : Garanție Postgaranție

e-DRT-SCR/449/20.05.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de revizie a sistemelor de securitate

Încheiat astăzi 20.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie a sistemelor de securitate la sediul secundar al ANCOM situat în Deva, str. Brândușei, nr. 1C, județul Hunedoara, executate conform contractului nr. e-SC/3033/17.04.2025, încheiat cu societatea WPI SERVICII S.R.L.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de revizie a sistemelor de securitate care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- Contravaloarea serviciilor de revizie a sistemelor de securitate a fost de 515,43 lei inclusiv TVA;
- Serviciile corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemului de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean Hunedoara, s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de WPI SERVICII S.R.L. în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție,



e-DRT-SCR/534/04.06.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de reparație pentru sistemele de alarmare și supraveghere video
de la OJ Bihor**

Încheiat astăzi 04.06.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație a sistemului de alarmă și de supraveghere video de la sediul **OJ Bihor**, din localitatea Oradea, str.Grigore Ureche, nr.12, jud.Bihor.

Serviciile au fost prestate în data de 03.06.2025 de societatea WPI SERVICII SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 141.65 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de reparație a sistemului de securitate aflat în dotarea OJ Bihor s-au atașat procesul verbal și devizul de reparație întocmite de WPI SERVICII S.R.L, în care s-au specificat piesele și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reparației.

Comisia de recepție:



e-DRT-SCR/444/20.05.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
pentru serviciile de revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de
supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timis**

Încheiat astăzi 19.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de **„revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timis”**, respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul **Oficiului Județean Bihor** din localitatea Oradea, str.Grigore Ureche nr.12.

Serviciile au fost prestate de societatea **WPI Servicii S.R.L.**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2024.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 515,43 fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean Bihor s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de **WPI Servicii S.R.L.**, în care s-au specificat constatările și operațiunile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție,



Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR. 13,
CUI. 32587907, NR. REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISEVICII@GMAIL.COM,
TEL. 0749-933195, 0747-463840

1177

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1521

Cod Sesiare (Work order): _____

Problema a fost rezolvată: Da ☐ Nu ☐

Cod închidere sesiare: _____

SLM BP: Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM: _____ ore

Încheiat astăzi 03.06.2025 între OF ANCOM ARAD din județul ARAD
reprezentată de DAN STANCA în calitate de Beneficiar și
WPI SERVICII reprezentată de TORSCA NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video		X	Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de _____ zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antifracție	X		ÎNLOCUIT BATERII	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service): BATERIE SIRENĂ, BATERIE SENZĂ
INT. EFRACTIE DEFECTĂ, 12V 7A, 12V 5A.

Echipamente și materiale înlocuite: BATERIE 12V 7A, BATERIE 12V 5A.

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului:
Numele și prenumele persoanelor instruite: _____ Semnătura: _____

Problemele au fost nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive:

Recomandări pentru beneficiari:

Semnătura și ștampila beneficiarului: _____

Evaluare serviciu tehnic
Nesatisfăcător ☐ Slab ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesiării în cazul remedierii problemei.

Ora începere: _____ Timp de deplasare: _____
Timp de lucru: _____ Distanța parcursă (Km): _____

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză:

Service:	Garantie	Intervenție tehnică:	Garantie
	Postgaranție		Postgaranție

Exemplar Client

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR.CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISERVICII@GMAIL.COM,
TEL:0749-933495, 0747-463840

WPI

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Seria WPI Nr. 1527

Cod Sesizare (Work order) : _____

SLM BP : Da ☐ Nu ☐

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : _____ ore

Cod închidere sesizare : _____

Încheiat astăzi _____ între 07. CARAS din județul C. SEVERIN
reprezentată de SAKO SAVERO în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII reprezentată de TOROK NORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video			Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiefracție				Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu				Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces				Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : _____

ALARME REPEATATE DONTA / S-A DEZAFECTAT DONTA / (DONTA NEUTILIZATA)

Echipamente și materiale înlocuite : _____

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : _____

Semnătura : _____

Problemele au fost / nu au fost rezolvate în totalitate, din următoarele motive : _____

Recomandări pentru beneficiari: _____

Semnătura și ștampila beneficiarului : _____

Evaluare serviciu tehnic

Nesatisfăcător ☐ Slab ☐ Satisfăcător ☐ Bine ☐ Foarte bine ☐

* A se semna doar după completarea codului de închidere a sesizării în cazul remedierii problemei.

Ora începere :	Timp de deplasare :
Timp de lucru :	Distanța parcursă (Km) :

Se completează de către Biroul Evidență și Analiză :

Garantie	Intervenție tehnică :	Garantie
----------	-----------------------	----------

e-DRT-SCR/450/20.05.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
pentru serviciile de revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de
supraveghere video din cadrul Direcției Regionale TIMIȘ**

Încheiat astăzi 20.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de „**revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de supraveghere video din cadrul Direcției Regionale TIMIȘ**” respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul Oficiului Județean ARAD situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 1-3, bl. H, sc. A, ap.7. județ ARAD.

Serviciile au fost prestate de societatea WPI SERVICII S.R.L., în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 515,43 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean ARAD s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de WPI SERVICII S.R.L., în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție,



e-DIT/624/21.05.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru sistemele de alarmare și supraveghere video
de la sediile Direcției Regionale Timiș**

Încheiat astăzi 21.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de „**revizie a sistemelor de alarmă și de supraveghere video de la sediile Direcției Regionale Timiș**”, respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul **Direcției Regionale Timiș**, din localitatea Timișoara, str. Horia nr.24 si 32.

Serviciile au fost prestate de societatea WPI SERVICII SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 3092,58 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediilor Direcției Regionale Timiș s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de WPI SERVICII S.R.L, în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisia de recepție:



e-DRT-SCR/537/04.06.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de reparație pentru sistemele de alarmare și supraveghere video
de la DR TIMIȘ/SCR/Oficiul Județean ARAD**

Încheiat astăzi 04.06.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație a sistemului de alarmă și de supraveghere video de la sediul DRT/SCR/Oficiul Județean ARAD, din localitatea Arad, B-dul Revoluției nr. 1-3, bl. H, sc. A, ap.7. județ ARAD

Serviciile au fost prestate în data de 03.06.2025 de societatea WPI SERVICII SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 141,65 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de reparație a sistemului de securitate aflat în dotarea DRT/SCR/Oficiul Județean ARAD s-a atașat deviz și PV de reparație întocmit de WPI SERVICII S.R.L, în care s-au specificat piesele, prețurile și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reparației.

Comisia de recepție:



e-DRT-SCR/456/21.05.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
pentru serviciile de revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de
supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș

Încheiat astăzi 21.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de **„revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș”**, respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul Oficiului Județean Mehedinti din mun. Drobeta Turnu Severin str. Soveja nr. 59A.

Serviciile au fost prestate de societatea **WPI Servicii S.R.L.**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 515,43 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean Mehedinti s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de **WPI Servicii S.R.L.**, în care s-au specificat constatările și operațiunile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție:



e-DRT-SCR/454/21.05.2025


Proces verbal de recepție
pentru serviciile de revizie și reparație a sistemelor de alarmă și de securitate
la sediul Oficiului Județean Caraș-Severin

Încheiat astăzi, 21.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație a sistemelor de alarmă și securitate, la sediul secundar al ANCOM situat în mun. REȘIȚA, str. 24 Ianuarie nr. 16, jud. Caraș-Severin, efectuate în data de 20.05.2025, executate conform contractului nr. e-SC/3033/17.04.2024, încheiat cu societatea WPI Servicii S.R.L.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de revizie și reparație a sistemelor de alarmă și securitate care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract;
- contravaloarea serviciilor de revizie a sistemelor de securitate efectuate a fost de 1030,86 lei, fără TVA;
- serviciile corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Comisie recepție:



e-DRT-SCR/463/21.05.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
pentru serviciile de revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de
supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș

Încheiat astăzi 21.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de **„revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș”**, respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul Oficiului Județean Dolj din mun. Craiova str. Buziaș nr. 53.

Serviciile au fost prestate de societatea **WPI Servicii S.R.L.**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17-04-2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 515,43 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean Dolj s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de **WPI Servicii S.R.L.**, în care s-au specificat constatările și operațiunile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție:



e-DRT-SCR/464/21.05.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
pentru serviciile de revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de
supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș

Încheiat astăzi 21.05.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de **„revizie a sistemelor de alarmă și a sistemelor de supraveghere video din cadrul Direcției Regionale Timiș”**, respectiv prestarea reviziei tehnice pentru sistemele de securitate amplasate la sediul Oficiului Județean Olt din localitatea Slatina str. Caloianca nr. 40.

Serviciile au fost prestate de societatea **WPI Servicii S.R.L.**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 515,43 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie a sistemul de securitate aflat în dotarea sediului Oficiului Județean Olt s-a atașat „Procesul Verbal” întocmit de **WPI Servicii S.R.L.**, în care s-au specificat constatările și operațiunile efectuate pentru modelul de echipament supus reviziei.

Comisie recepție:



e-DIT/702/04.06.2025

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de reparație pentru sistemele de alarmare și supraveghere video
de la sediul Direcției Regionale Timiș**

Încheiat astăzi 04.06.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație a sistemului de alarmă și de supraveghere video de la sediul Direcției Regionale Timiș, din localitatea Timișoara.

Serviciile au fost prestate în data de 03.06.2025 de societatea WPI SERVICII SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare e-SC/3033/17_04_2025.


În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 516,95 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;

Concluzie: Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de reparație a sistemului de securitate aflat în dotarea Direcției Regionale Timiș s-a atașat deviz de reparație și proces verbal de reparație întocmite de WPI SERVICII S.R.L, în care s-au specificat prețurile, piesele și operațiile efectuate pentru modelul de echipament supus reparației.

Comisia de recepție:



Exemplar Client

WPI

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR DE
ÎNȚEȚINERE PERIODICĂ
INTERVENȚIE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

Seria WPI Nr. 1385

SC. WPI SERVICII. SRL
CLUJ NAPOCA, STR. CODRULUI NR.13,
CUI. 32587907, NR.REG. J12/3624/2013
WEB: [HTTP://WWW.RSSDATA.RO](http://WWW.RSSDATA.RO),
MAIL: INFO@RSSDATA.RO,
WPISEVICII@GMAIL.COM,
TEL: 0749-933195, 0747-463840



Cod Sesiare (Work order) :

SLM BP : Da ☐ Nu ☐

Problema a fost rezolvată : Da ☐ Nu ☐

DURATA SLM : ore

Cod închidere sesiare :

Încheiat astăzi 19.05.2015 între O.F. ANCON DEVA din județul HUNEDOARA
reprezentată de DUS SORIN în calitate de INSPECTOR denumită în continuare Beneficiar și
WPI SERVICII reprezentată de TONCE HORBERT în calitate de TEHNICIAN denumită în
continuare Prestator

DENUMIREA SISTEMULUI	VERIFICAT		MODUL DE VERIFICARE	CONCLUZIA CONTROLULUI
	DA	NU		
Sistem de supraveghere video		X	Perioada de înmagazinare a imaginilor înregistrate în DVR este de zile	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antifracție	X		VERIF BATERIE, SISTEM	Funcțional / Nefuncțional
Sistem antiincendiu		X		Funcțional / Nefuncțional
Sistem de control acces		X		Funcțional / Nefuncțional

Constatările prestatorului (ale tehnicianului de service) : SISTEMUL ESTE FUNCȚIONAL LA
PARAMETRI NORMALI, ÎN PSI COMUNICARE CU ÎNȚEȚERATUL
DE MONITORIZARE, GORS DEFECT

Echipamente și materiale înlocuite :

Persoanele desemnate de către beneficiar care au fost instruite asupra modului de utilizare corectă a sistemului :

Numele și prenumele persoanelor instruite : Semnătura :

Problema din următoarele motive :

Recomandări pentru beneficiari:

ÎNLOCUIREA GORS - ALI ÎN CÂȘTIG DE LA ÎNȚEȚERATUL
DE MONITORIZARE

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000453

Total Document

32.847,28

Denumire Plator

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14784084

Data document

13.06.2025

Nr.inregistrari

9

F1129 A2.0.36

LEI

LEI ADICA

treizecisidouamlioptsutepatruezecisisaptelei.28banl

CIF plator

14751237

Adresa plator

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
													X
													X
													X
													X
													X
													X
4138	RO03TREZ23F850100200130X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAEXSS7MN	AAB	WPI SERVICII SRL	32587907	RO04TREZ216506900X030392	Trezorerie Municipal Cluj Napoca	8.587,06		FACT WPI 2030 04 06 2025	X
													X
													X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Tip Entitate

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000465

Data document

17.06.2025

Nr.inregistrari

3

Suma control

14773216

Total Document

21.979,59

LEI

LEI ADICA

douazecisiumilnouasutesaptezecisnoualei,59bani

Denumire Plator

ANCOM

CIF plator

14751237

Adresa plator

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
													X
310T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAEXSS7MIN	AA2	WPI SERVICII SRL	32587907	RO04TREZ216506900X030392	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	952,29		WPI2031 05062025 PVR eDRT SCR 534 537 040625 eDIT 702 040625 CTR 3033	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000504

Total Document

71,40

LEI

LEI ADICA

saptezecisiumulei 40bani

Denumire Plator

ANCOM

Data document

26.06.2025

Nr.inregistrari

1

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

Suma control

14751308

F1129 A2.0.37

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
327T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAEXSS7AN	AA2	WPI SERVICII SRL	32587907	RO04TREZ2165069XXX030392	Trezorerie Municipal Cluj Napoca	71,40		WPI2036.25062025 PMR eDRT SCL 598 240625 CTR eSC 3033 17042025	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML