

ORDIN DE PLATA

Nr.

350 C

PLATITI

4.748,10

LEI, adică

patrumiisaptesutepatruezecisioptlei,10bani

PLATITOR

A.N.C.O.M.

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

Str.Delea Noua nr.2 sector 3 Bucuresti

Cod IBAN

plătitor

RO55TREZ23F850100200109X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAANA37T66N

AAAB

0000000000

BENEFICIAR

MARGEX EQUIPMENT SRL

Cod de identificare fiscală

8519390

Cod IBAN

beneficiar

RO73TREZ4365069XXX000475

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Baia Mare

Nr. de evidență a plății

plă / sic de impunere/ PV

Reprezentând:

serv.rev. consumabile grup electrogn ff 00008698/12.06.2023

(3639)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

06/07/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

DRC-OJMS/101/03.05.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Mureș**

Încheiat astăzi 03.05.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „revizii tehnice pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, respectiv prestarea reviziei tehnice cu consumabile pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare FMS Mureș din localitatea Sântana de Mureș, str. Cimitirului, FN, jud. Mureș.

Serviciile au fost prestate de societatea **MARGEX EQUIPMENT SRL**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 798 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;
- consumabilele au fost agreate de producător.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie tehnică pentru grupul electrogen aflat în dotarea stației fixe de monitorizare spectru FMS Mureș, s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de MARGEX EQUIPMENT SRL, în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament ESE 10 DW seria: **269808162** supus reviziei.

Comisia de recepție:

DRC-OJSM/ 72 / 31.03.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Satu Mare**

Încheiat astăzi 31.03.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „revizii tehnice pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, respectiv prestarea reviziei tehnice cu consumabile pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare **FMS Satu Mare** din str. Alexandru Odobescu, nr. 76, localitatea Satu Mare, jud. Satu Mare.

Serviciile au fost prestate de societatea **MARGEX EQUIPMENT SRL**, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 798 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;
- consumabilele au fost agreate de producător.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie tehnică pentru grupul electrogen aflat în dotarea stației fixe de monitorizare spectru FMS Satu Mare, s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de MARGEX EQUIPMENT SRL în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament ESE 10 DW seria: 269808163 supus reviziei.

Comisia de recepție:

DRC-SEA-34/2020/10.05.2023

ANCOM
Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații

Str. Deiea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 București, România
Telefon: 0372 845 400 / 0372 845 454. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.ro. Website: www.ancom.ro

DRC-OJSB/101/04.05.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Sibiu**

Încheiat astăzi 04.05.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „revizii tehnice pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, respectiv prestarea reviziei tehnice cu consumabile pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare FMS Sibiu din localitatea Gura Râului, Deal Vălar, FN, jud. Sibiu.

Serviciile au fost prestate de societatea MARGEX EQUIPMENT SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 798 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;
- consumabilele au fost agreate de producător.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie tehnică pentru grupul electrogen aflat în dotarea stației fixe de monitorizare spectru FMS Sibiu, s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de MARGEX EQUIPMENT SRL în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament ESE 10 DW seria: **269808168** supus reviziei.

Comisia de recepție:

DRC-SMS/_____/_____

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Cluj**

Încheiat astăzi 03.04.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „revizii tehnice pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, respectiv prestarea reviziei tehnice cu consumabile pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare FMS Cluj din localitatea Feleacu FN, jud. Cluj.

Serviciile au fost prestate de societatea MARGEX EQUIPMENT SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile în valoare de 798 lei fără TVA, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract;
- serviciile au fost prestate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;
- consumabilele au fost agreate de producător.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie tehnică pentru grupul electrogen aflat în dotarea stației fixe de monitorizare spectru FMS Cluj, s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de MARGEX EQUIPMENT SRL în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament ESE 10 DW seria: _____ supus reviziei.

DRC-OJBV/ 183/07.06.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de revizie pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Brașov**

Încheiat astăzi 07.06.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „revizii tehnice pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, respectiv prestarea reviziei tehnice cu consumabile pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare FMS Brașov din localitatea Sânpetru, Deal Lempeș, jud. Brașov.

Serviciile au fost prestate de societatea MARGEX EQUIPMENT SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- au fost prestate serviciile în valoare de 798 lei fără TVA
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini și propunerii tehnice;
- revizia s-a prestat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);
- au fost prestate toate operațiunile din cadrul reviziei;
- consumabilele au fost agreate de producător.

La prezentul proces verbal de recepție privind serviciile de revizie tehnică pentru grupul electrogen aflat în dotarea stației fixe de monitorizare spectru FMS Brașov, s-a atașat „Fișa de revizie” întocmită de MARGEX EQUIPMENT SRL în care s-au specificat constatările și operațiile efectuate pentru modelul de echipament ESE 10 DW seria: _____ supus reviziei.

ORDIN DE PLATA

Nr.

474 C

PLATITI

3.396,14

LEI , adică

treimiitreisutenouazecisisaselei,14bani

PLATITOR

A.N.C.O.M.

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

Str.Delea Noua nr.2 sector 3 Bucuresti

Cod IBAN
plătitor

RO55TREZ23F850100200109X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAANA37T66N

AAB

0000000000

BENEFICIAR

MARGEX EQUIPMENT SRL

Cod de identificare fiscală

8519390

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ4365069XXX000475

TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Baia Mare

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând :

serv.rep.grup electrogen ff 008796/14.08.2023

(5752)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

04/09/2023

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

DRC-SEA-BA /

3812 / 12.08.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
a serviciilor de reparații pentru grupul electrogen
ESE 10 DW de la FMS Cluj**

Încheiat astăzi 10.08.2023, cu ocazia recepționării serviciilor de „reparații pentru grupurile electrogene ESE 10 DW ale ANCOM DR Cluj”, pentru grupul electrogen amplasat la stația de monitorizare FMS Cluj din localitatea Feleacu, jud. Cluj.

Serviciile au fost prestate de societatea MARGEX EQUIPMENT SRL, în conformitate cu contractul cu numărul de înregistrare DRC/385/24.02.2023, și devizul DRC/1623/04.08.2023 în valoare de 2.853,90 lei fără TVA.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini;
- reparația s-a executat în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant);